



KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1RF00056227782


Datum: <u>08.09.11</u> Km-Stand: <u>17992</u>		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel  Auto Weber GmbH RENAULT Martin-Luther-King-Str. 10 DACIA 63452 Hanau ☎06181 9809-0 · ☎06181 980931 www.weberautomobile.de	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			

Datum: <u>22.8.18</u> Km-Stand: <u>44046</u>		Rechnungs-Nr.:	mac OIL Hanauer Landstraße 419 60314 Frankfurt www.mac-oil.de
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel  Auto Weber GmbH RENAULT Martin-Luther-King-Str. 10 DACIA 63452 Hanau ☎06181 9809-0 · ☎06181 980931 www.weberautomobile.de	HU-OM111 Ölwechsel mit: 5W-30 Ultra Prof. AR-L Ölfilter: HU 6011 z
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			

Datum: <u>12.11.19</u> Km-Stand: <u>78062</u>		Rechnungs-Nr.:	 08.05.2019, Unterschrift:
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel  Auto Weber GmbH RENAULT Martin-Luther-King-Str. 10 DACIA 63452 Hanau ☎06181 9809-0 · ☎06181 980931 www.weberautomobile.de	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN:

Datum: <u>11.02.21</u> Km-Stand: <u>103875</u>		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/> <u>Motor erneuert</u> <input checked="" type="checkbox"/>		Stempel  Auto Weber GmbH Martin-Luther-King-Str. 10 63452 Hanau ☎ 06181 9809-0 · ☎ 06181 980931 www.weberautomobile.de	RENAULT DACIA
Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			


Datum: <u>29.09.21</u> Km-Stand: <u>109953</u>		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/>		Stempel  HAVELLAND AUTOMOBILE GmbH RENAULT & DACIA SERVICE-PARTNER Berliner Straße 78 · 14641 Nauen TEL: 0 33 21 / 44 44-0 · FAX: 0 33 21 / 44 44 18	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			

Datum: <u>15.12.22</u> Km-Stand: <u>132.573</u>		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <u>A/B</u> <input checked="" type="checkbox"/>		Stempel  Allround Autoservice-GmbH Zillestr. 5 - 15370 Friedersdorf - Tel.: (03 34 39) 8 38-0 www.allroundautoservice.de	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			

KONTROLLNACHWEISE (3/6)

VIN:

Datum: 12.10.23 Km-Stand: 146.582		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung A1B <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel  RENAULT Service Allround Autoservice GmbH Zillstr. 5 • 15370 Fredersdorf • Tel.: (03 34 39) 8 38-0 www.allroundautoservice.de	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			

Datum: 27.6.25 Km-Stand: 165.955		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung A1B <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel  Allround Autoservice GmbH Zillstraße 5 15370 Fredersdorf Tel. (03 34 39) 8 38 - 0 service@allroundautoservice.de	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			

Datum:		Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel		
Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite				

